

七福環境工程有限公司水質檢驗報告

用戶名稱：大理國小 A 棟

用戶地址：臺北市艋舺大道 389 號

採樣地點	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮
飲用水水質標準限值		2NTU 以下	6.0~8.5	500mg/L 以下	0.2~0.8mg/L	0.1mg/L
水塔 (清洗前)	114.02.08	0.23	7.1	66	0.19	—
水塔 (清洗後)	114.02.08	0.16	7.2	62	0.25	—
備註：						
1.檢驗結果：ND 表示未檢出，NA 表現未檢測						
2.氨氮採定性檢驗，"—" 表示陰性反應，"+" 表示陽性反應。						
3.本樣品為委託者自行取樣。						
4.本報告所登載事項僅作為參考資料，不得作為其它用途。						
5.本報告僅對該樣品負責.本樣品符合飲用水標準.						



清洗廠商：潔之方服務事業(股)公司
 水質代檢廠商：七福環境工程有限公司

七福環境工程有限公司水質檢驗報告

用戶名稱：大理國小 B 棟

用戶地址：臺北市艋舺大道 389 號

採 樣 地 點	採 樣 時 間	濁 度	pH 值	總 溶 解 固 體 量	自 由 有 效 餘 氯	氨 氮
飲用水水質標準限值		2NTU 以下	6.0~8.5	500mg/L 以下	0.2~0.8mg/L	0.1mg/L
水塔 (清洗前)	114.02.08	0.42	7.1	64	0.2	—
水塔 (清洗後)	114.02.08	0.19	7.2	62	0.23	—

備註：

1. 檢驗結果：ND 表示未檢出，NA 表現未檢測
2. 氨氮採定性檢驗，“—”表示陰性反應，“+”表示陽性反應。
3. 本樣品為委託者自行取樣。
4. 本報告所登載事項僅作為參考資料，不得作為其它用途。
5. 本報告僅對該樣品負責。本樣品符合飲用水標準。



清洗廠商：潔之方服務事業(股)公司
水質代檢廠商：七福環境工程有限公司

七福環境工程有限公司水質檢驗報告

用戶名稱：大理國小 C 棟

用戶地址：臺北市艋舺大道 389 號

採 樣 地 點	採 樣 時 間	濁 度	pH 值	總 溶 解 固 體 量	自 由 有 效 餘 氯	氨 氮
飲用水水質標準限值		2NTU 以下	6.0~8.5	500mg/L 以下	0.2~0.8mg/L	0.1mg/L
水塔 (清洗前)	114.02.08	0.6	7.1	64	0.18	—
水塔 (清洗後)	114.02.08	0.2	7.2	63	0.22	—
備註：						
1.檢驗結果：ND 表示未檢出，NA 表現未檢測						
2.氨氮採定性檢驗，"—" 表示陰性反應，"+" 表示陽性反應。						
3.本樣品為委託者自行取樣。						
4.本報告所登載事項僅作為參考資料，不得作為其它用途。						
5.本報告僅對該樣品負責.本樣品符合飲用水標準.						



清洗廠商：潔之方服務事業(股)公司
水質代檢廠商：七福環境工程有限公司