

# 七福環境工程有限公司水質檢驗報告

用 戶名 稱：大 理 國 小 C 棟

用戶地址：臺北市艋舺大道 389 號

### 備註：

1. 檢驗結果：ND 表示未檢出，NA 表現未檢測
  2. 氨氮採定性檢驗，”-” 表示陰性反應，”+” 表示陽性反應。
  3. 本樣品為委託者自行取樣。
  4. 本報告所登載事項僅作為參考資料，不得作為其它用途。
  5. 本報告僅對該樣品負責。本樣品符合飲用水標準。

清洗廠商：潔之方服務事業(股)公司

水質代檢廠商：七福環境工程有限公司

