七福環境工程有限公司水質檢驗報告

用戶名稱：大理國小　B　棟　　用戶地址：臺北市艋舺大道 389 號

採樣地點	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮
飲用水水質標準限值		2NTU 以下	6.0~8.5	500mg/L 以下	0.2~0.8mg/L	0.1mg/L
水塔 (清洗前)	115.02.04	0.29	7.1	67	0.21	－
水塔 (清洗後)	115.02.04	0.25	7.1	63	0.28	－

備註：

1.檢驗結果：ND 表示未檢出，NA 表現未檢測

2.氨氮採定性檢驗,”－”表示陰性反應，”＋”表示陽性反應。

3.本樣品為委託者自行取樣.

4.本報告所登載事項僅作為參考資料，不得作為其它用途.

5.本報告僅對該樣品負責.本樣品符合飲用水標準.

台北市樂利路91號6樓 七福環境工程有限公司 統一編號：27366461

清洗廠商：潔之方服務事業(股)公司

水質代檢廠商：七福環境工程有限公司